

COMUNE DI FORMIGINE

PROVINCIA DI MODENA

CASA DELLA SALUTE "VILLA BIANCHI"

INTERVENTI STRUTTURALI DA ESEGUIRE AL PIANO TERRA

VIA LANDUCCI-VIA FIORI, LOC. CASINALBO, FORMIGINE (MO)

**PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI

Dott. Ing. Francesca Barone, *Specialista in Restauro dei Monumenti*

Dott. Ing. Marco Fontana, *Specialista in Restauro dei Monumenti*



20 febbraio 2019

FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI

Studio di Ingegneria, Architettura e Restauro

via Puglie n. 13/1, loc. Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO) - tel. 051 964891

e-mail francescabarone@libero.it, mfon@libero.it - pec: baronefontana@pec.it - P. IVA e C.F. 02425011208

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - STATO DI FATTO



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Villa Bianchi. Prospetto principale sud.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Villa Bianchi. Prospetto principale ovest.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Villa Bianchi. (In alto) Prospetto principale nord. (In basso) Prospetto principale est con scala di sicurezza in ferro aggiunta in epoca recente.





Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Villa Bianchi. Prospetto principale est con scala di sicurezza in ferro aggiunta in epoca recente.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Villa Bianchi. Area esterna attorno al fabbricato.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Piano Terra. Gli interventi di ristrutturazione interessano il solo piano terra. Ambienti identificati in progetto con i numeri 5, 6 e 25. Trattasi di ambienti con solaio in laterocemento di recente esecuzione sostenuto da una putrella in ferro a vista in acciaio; anche il pilastro centrale che sostiene la trave in ferro è in acciaio, controplaccato e rivestito in cartongesso.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Piano Terra. Gli interventi di ristrutturazione interessano il solo piano terra. (In alto) Ambienti identificati in progetto con i numeri 5, 6 e 25. (In basso) Vista delle porte di accesso ai locali rispettivamente 8 (a destra) e 7 (a sinistra) dall'ambiente principale al numero 5.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Piano Terra. Gli interventi di ristrutturazione interessano il solo piano terra. (In alto) Ambiente identificato in progetto con il numero 8. Trattasi di un locale con volta a botte in foglio e catena trasversale per assorbimento della spinta con muro perimetrale dallo spessore complessivo di un metro.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Piano Terra. Gli interventi di ristrutturazione interessano il solo piano terra. (In alto) Ambiente identificato in progetto con il numero 7. Trattasi di un locale in cui si vedono due travi "ricalate", in realtà costituite da il vecchio solaio in legno con trave principale e tavelle di laterizio, cui sono state affiancate due putrelle in ferro come consolidamento poi controsoffittato.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Piano Terra. Gli interventi di ristrutturazione interessano il solo piano terra. (In alto) Ambiente identificato in progetto con il numero 3. Trattasi di un corridoio con volte in muratura in foglio.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Piano Terra. Gli interventi di ristrutturazione interessano il solo piano terra. (In alto) Ambienti identificati in progetto con i numeri 1 e 2. Trattasi del corridoio di ingresso dal prospetto sud costituito da una volta in muratura con mattoni in foglio molto ribassata.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Piano Terra. Gli interventi di ristrutturazione interessano il solo piano terra. (In alto) Ambiente identificato in progetto con il numero 4. Trattasi di un corridoio di ingresso per i locali al piano superiore attraverso la scala comune ubicata a lato. (A destra porta di ingresso ai locali identificati in progetto con i numeri 14, 16 e 17.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Piano Terra. Gli interventi di ristrutturazione interessano il solo piano terra. (In alto) Ambiente identificato in progetto con il numero 16. (In basso) Ambiente identificato in progetto con il numero 14. Il solaio è in laterocemento.




Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Piano Terra. Gli interventi di ristrutturazione interessano il solo piano terra. Ambienti identificati in progetto con i numeri 18, 19 e 20. Trattasi di ambienti con controsoffitti in cartongesso con soprastante solaio di consolidamento in ferro che sostiene il vecchio solaio in legno e tavelle di laterizio; anche il pilastro centrale è in acciaio, controplaccato in cartongesso.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Piano Terra. Gli interventi di ristrutturazione interessano il solo piano terra. Ambienti identificati in progetto con i numeri 21, 22 e 23. Trattasi di ambienti con controsoffitti in cartongesso con soprastante solaio di consolidamento in ferro che sostiene il vecchio solaio in legno e tavole di laterizio.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Piano Terra. Gli interventi di ristrutturazione interessano il solo piano terra. Ambiente identificato in progetto con il numero 24. Trattasi di un ambiente rettangolare con solaio in laterocemento.



Formigine (MO). Frazione di Casinalbo. Piano Terra. Gli interventi di ristrutturazione interessano il solo piano terra. Ambiente identificato in progetto con il numero 13. Trattasi di un ambiente costituito da una volta in muratura con mattoni in foglio molto ribassata.