

potatura 1

forbice

1 rischi



Nei lavori di potatura la forbice, pneumatica o elettrica, presenta i seguenti rischi:

- ▶ taglio/cesoimento;
- ▶ inciampi/cadute dovuti ai cavi ed alle condotte di alimentazione;
- ▶ esposizione prolungata al rumore;
- ▶ movimenti ripetitivi degli arti superiori;
- ▶ posizioni ergonomiche errate.

2 misure di prevenzione e norme comportamentali



- ▶ La forbice deve essere provvista di:
 - a) comando del tipo a “uomo presente”;
 - b) protezione del comando contro gli azionamenti accidentali;
 - c) impugnatura ergonomica.
- ▶ I cavi e le condotte devono essere disposti in modo da non intralciare i movimenti dell’operatore; è consigliabile l’uso di un arrotolatore.
- ▶ Quando il lavoro avviene su carro, questo deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle leggi vigenti e riportati nella scheda n° 7 della presente collana.

18 potatura 1

forbice

2 misure di prevenzione e norme comportamentali



- ▶ La forbice deve essere utilizzata in posizioni stabili ed i tagli devono essere effettuati preferibilmente ad altezza inferiore alle spalle.
- ▶ Quando non usata, anche durante le pause, deve essere riposta in una idonea custodia a fodero chiuso.
- ▶ Prima di effettuare manutenzioni è necessario togliere l'alimentazione all'attrezzo.
- ▶ I lavoratori non devono operare in posizioni ravvicinate: è consigliabile, per es., che sui carri non vi siano più di due operatori per lato.
- ▶ Prevedere pause per riposare le articolazioni del polso, delle braccia e del rachide.
- ▶ I lavoratori esposti al rumore devono essere muniti di idonei protettori per l'udito.
- ▶ È necessario, inoltre, utilizzare i seguenti D.P.I.: guanti, scarpe e occhiali.