

principali pericoli

- scivolamenti/cadute in piano dell'operatore;
- cadute dall'alto o in fosse;
- concentrazione di gas irritanti derivanti dalla fermentazione dei liquami
- caricamento di animali.

misure di protezione

Le stalle, porcilaie... devono essere adeguatamente illuminate e areate;



e dotate di:

- sistemi per abbassare la concentrazione di gas e controllare la temperatura estiva (aerazione forzata, acqua nebulizzata ...);
- sistemi di cattura degli animali e spazi di fuga per l'uomo;
- pavimenti antiscivolamento;
- canalette di trasporto dei liquami provviste di coperture;
- segnaletica di sicurezza.



Le vasche di raccolta dei liquami e pozzi neri devono essere recintati con robusti parapetti;



norme comportamentali



- mantenere i luoghi di lavoro:
 - ✓ privi di ostacoli buchi e sporgenze;
 - ✓ adeguatamente puliti ed in buone condizioni igieniche;
- non rimuovere i parapetti;

Locali di servizio

Spogliatoio, servizio igienico, locale doccia



- aerati, illuminati e riscaldati nel periodo invernale;
- provvisti di acqua calda e fredda;
- puliti periodicamente e mantenuti in buone condizioni igieniche;
- adeguatamente arredati (armadietti personali a doppio scomparto, sedie ...);
- comunicanti fra loro (spogliatoio e locale doccia);
- di adeguate dimensioni in base al numero di lavoratori;
- distinti per sesso.