

principali pericoli



- ribaltamento;
- presa e trascinamento organi di trasmissione del moto;
- caduta nelle fasi di salita e discesa dal posto di guida;
- schiacciamento nelle fasi di attacco/distacco della barra di taglio in preparazione del traino.

misure di protezione

- sistemi atti a ridurre il pericolo di ribaltamento del mezzo;
- protezione di tutti gli organi di trasmissione del moto e della potenza;
- la piattaforma del posto di guida e la piattaforma di servizio (se esiste) devono essere piane, presentare una superficie antisdrucchiolevole, permettere lo scolo dei liquidi ed essere munite da ogni lato aperto di parapetto normale con arresto al piede o difesa equivalente;



- la scala di accesso al posto di guida deve avere:
 - ✓ gradini in materiale antisdrucchiolevole e che non favorisca l'accumulo di fango;
 - ✓ due arresti laterali;
 - ✓ corrimani resistenti e/o maniglie.

misure di protezione



- gli organi lavoratori (aspo, barra di taglio e coclea di alimentazione) devono essere provviste, lateralmente e posteriormente di protezioni per evitare che il lavoratore ne venga a contatto;
- nelle macchine per il mais la protezione deve essere anche superiore.

norme comportamentali



- prima di iniziare il lavoro accertarsi che nessuno si trovi nel raggio d'azione della mietitrebbiatrice;
- durante la lavorazione porre particolare attenzione alle caratteristiche del terreno (fossati, dislivelli, ecc.);
- spegnere sempre la macchina ed azionare i freni prima di scendere dal posto di guida;
- effettuare interventi di manutenzione a macchina ferma;
- vicino al posto di guida deve essere disponibile un estintore portatile.