


# VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONTRO I FULMINI IN CANTIERE PER PONTEGGIO/GRU IN LUOGO ISOLATO IN MONTAGNA SECONDO LA GUIDA CEI 64-17

## DATI CANTIERE:

DITTA:	<u>COSTRUZIONI EDILI S.N.C.</u>
COMUNE CANTIERE:	<u>SAN GIACOMO DI MONTAGNA (US)</u>
INDIRIZZO CANTIERE:	<u>VIA NAZIONALE 18</u>
<input type="checkbox"/> GRU <input checked="" type="checkbox"/> PONTEGGIO:	<u>EDILBOX MOD.76Y</u>
MISURE	<u>lunghezza 88m - altezza 22m</u>
N. FULMINI/ANNO PER km <sup>2</sup>	<u>1.7</u>
POSIZIONE CANTIERE	<u>collina</u>



DATA: 30 FEB 2019

FIRMA: Responsabile Di Cantiere